

DEKRA Automobil Test Center der DEKRA Automobil GmbH (P 00006)
 Senftenberger Straße 30, 01998 Klettwitz

Technischer Dienst
 Prüflabor gemäß ISO 17025
 Inspektionsstelle gemäß ISO 17020
 IT-Sicherheit / VDA-Prototypenschutz
 gemäß ISO 27001

erstellt durch:

DEKRA Automobil GmbH

Niederlassung Dessau

Am Junkerswerk 1

D-06847 Dessau-Roßlau

Telefon +49 (0340) 5505-20

Telefax +49 (0340) 5505-27

E-Mail: christian.w...@dekra.com

web: www.fbgasda...ank.de

web: www.importcertificate24.com

Bestätigung Nr: 20143233XXXXXX

Seite 1/1

der Übereinstimmung eines Kfz mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft –EG- und den Bestimmungen der UN-Wirtschaftskommission für Europa –ECE- für den Export in die Schweiz

| 1999/37 EG | Beschreibung: | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|
| 2 | Hersteller / Aufbauart | Foxor (G) | M1 AB | |
| D.3 | Handelsname | M1 C6 | | |
| E | Fz.-Ident-Nr. | SAXNNAYNBXXXXXXXX | | |
| B | Erstzulassung | 23.03.1994 | | |
| K | Typgenehmigung, ABE | 8224/4 | | |
| | Fahrzeugbrief | VXXXXXX | | |
| Antrieb: | | | | |
| | Motortyp cm ³ | 1273 | | |
| | Antriebsart | Benzin | | |
| P.2 | Leistung: | 46 | kW | 5700 min-1 |
| | Anhängelast gebremst / ungebremst: | - | kg | - kg |
| V.7 | CO2 Emission kombiniert: | - | g/ km | |
| | Fahrgeräusch /Standgeräusch U/min | 75 dB | / | 80 dB 4275 U/min |
| Das oben genannte Fahrzeug mit der EG-Typgenehmigung / ABE - entspricht hinsichtlich seiner technischen Einrichtungen folgenden Vorschriften (Direktiven, die in der 3. Spalte markiert sind, müssen vom Sachverständigen überprüft werden): | | | | |
| Genehmigungsgegenstand | | EWG/EG/ECE | | |
| Geräuschemissionen | | 70/157/EWG idF 94/424/EWG | | |
| Massnahmen g. Verunreinigung der Luft | | 70/220/EWG idF 91/441/EWG | | |
| Bremsanlage | | 71/320/EWG idF 88/194/EWG | | |
| Befestigung Blinklichtsysteme | | 76/115/EWG idF 82/318/EWG | | |
| Sicherheitsgurte | | 77/541/EWG idF 82/319/EWG | | |
| Sicherheit gegen unbefugte Benutzung | | 74/61/EWG | | |
| Lenkanlage | | 70/311/EWG | | |

Die bestätigten Angaben gelten nur für ein Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE/EBE. Eine Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte nicht. Es handelt sich um eigene Test oder andere akkreditierte Labore. Kupplung/ Getriebe: Reibungsbeläge (Friktionsbeläge) sind asbestfrei.

Dessau, den XXXX RA XXXX RA Dipl.-Ing. XXXX
 Fachspezialist

DEKRA Automobil GmbH
 Handwerkstraße 15
 D-70565 Stuttgart
 Telefon (07 11) 78 61-0
 Telefax (07 11) 78 61-22
 www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
 Ust.-ID-Nr. DE 511297970, Steuer-Nr. 39015/01322
 Commerzbank AG vormals Dresdner Bank AG
 IBLZ 600 800 00; Kto.-Nr. 9 010 051 00
 BIC DRESDE33HAN
 IBAN DE34 8008 0000 0901 0051 00
 Landesbank Baden-Württemberg
 IBLZ 600 501 01; Kto.-Nr. 2 019 525

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
 Stefan Kolb
 Geschäftsführer:
 Clemens Klinke (Vorsitzender)
 Wolfgang Linserrmair
 Dr. Gerd Neumann